

## **OLD THORNS OTELI - SU SİSTEMİ ve YÜZME HAVUZU BONSERVİS**

Bir ana otel bloku, yatak alanlarına ait blok, Japon Kültür Merkezi ve sosyal tesis merkezini kapsayan The Old Thorns Otel , sert suyun hakim olduğu bir alanda yer almaktadır.

90 gün arayla, her seferinde sistemin kapatılması ile sonuçlanan, kireç taşı ve kazan taşının asit ile temizlenmesi, su sistemindeki tortunun temizlenmesi işlemi, personel ve misafirler için uygun olmadığından farklı bir sistem arayışına girildi. 90 günde tekrar edilen kazıma işleminin Otele maliyeti 900 PST civarındaydı.

Bu yılın Mayıs ayında, Genel Müdür Gary Jones, otel kompleksinin tamamında Scalewatcher Elektronik şartlandırma Sistemini kurdu. Scalewatcher, su sistemine olumlu gelişmeler sağladı ve tortu çöktürmelerini giderdi. Otel, Scalewatcher Elektronik Şartlandırma Sisteminin bir yılda, sadece bakımda 3600 PST tasarruf ettiğini ve yatırımını kısa bir sürede geri ödeyeceğini hesapladı.

Otel; klor ve diğer kimyasalların kullanımını ve bakımı azaltmak, son zamanlarda başlatılmış, onun yüzme havuzuna Scalewatcher OLİMPİK ödülünü kazanmaya da uygun oldu. Scalewatcher OLİMPİK kurulduğundan dolayı, bakım %50 azaldı ve otel ,benzer bir miktar ile kimyasallarının kullanımını azalttı. Son zamanlarda, havuzun suyunda yürütülen bağımsız bir test, Scalewatcher kurulumundan sonra sıfır sayıda bakterinin var olduğunu tespit etti.